

Fotodokumentace týkající se i. Etapy záchrany zámku v lipové

STAV PŘED ZAPOČETÍM SANAČNÍCH PRACÍ A PO JEJICH UKONČENÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ 2013

ČÁST 1. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO - PŘÍZEMÍ



Pohled na zámek červenec roku 2011



Pohled na zámek srpen roku 2013



Nádvoří zámku - první kubíky odstraněných dřevěných konstrukcí ze středního křídla zámku



Pohled do střední vstupní části zámku před započatím sanačních prací (značná část fotografií nemá zcela 100% vypovídací hodnotu vzhledem k tomu, že do některých prostor zámku před započatím sanačních prací nebyl možný bezpečný vstup – některé místnosti nebyly přístupné vůbec).



Vstupní prostor středního křídla zámku po dokončených sanačních pracích.



Vyklizená spojovací chodba středního křídla




Vyklizená místnost napravo od vstupu



Vyklizená místnost naproti hlavnímu schodišti a vyklizená spojovací chodba severovýchodního křídla.



Druhý pohled na vyklizenou spojovací chodbu středního křídla a k němu přilehlou místnost



Pohled na spojovací chodbu před vyklizením a pohled na přilehlou místnost při sanaci zhroutených dřevěných konstrukcí a před vyklizením suti.



Druhý pohled na stejnou místnost před vyklizením suti a další pohled na tutéž místnost.




Pohled do spojovací chodby před vyklizením suti

První místnost severovýchodního křídla, první za hlavním schodištěm po vyklizení



Druhá a třetí místnost severovýchodního křídla po vyklizení. V obou místnostech byla suť zhruba do výšky 0,90 metru (pod okenní parapet).



Nově odkrytý vstup ze třetí místnosti do sklepa



Závěr severovýchodního křídla -
tři místnosti, které nebyly vůbec z přízemí přístupné (nános suti do výšky cca 180cm).



Tentýž pohled po zahájení sanačních prací




Stejný pohled, pro názornou ilustraci (přízemí zavaleno klenbami, příčkou prvního a druhého patra a veškerými dřevěnými konstrukcemi).



Pohled do koncových místností severovýchodního křídla po sanačním vyklizení suti.



Jihovýchodní místnosti severovýchodního křídla po vyklizení a severní místnost téhož křídla, kde byly sanační práce přerušeny pro hrozící nebezpečí zřícení zbytků dřevěných konstrukcí a příčkového zdiva druhého podlaží do přízemí. V sanaci místnosti se bude moci pokračovat až po zhodnocení stavu statikem. Sanační práce v této části zámku budou navíc značně finančně náročné.



Stav hlavního schodiště před sanací a po vyklizení sutě



Stav hlavního schodiště po vyklizení – část mezi prvním a druhým patrem.

Celkový pohled na hlavní schodiště.

ČÁST 2. STŘEDNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ KŘÍDLO – I. PATRO



První místnost středního traktu těsně přiléhající k hlavnímu schodišti nebyla pro zhroucené dřevěné konstrukce přístupná. Pohled na stejnou místnost po odstranění dřevěných konstrukcí



Spojovací chodba středního křídla - I. patro před zahájením sanačních prací a po odklizení dřevěných konstrukcí. V prvním patře byly vesměs odklizeny pouze dřevěné konstrukce.



První místnost středního traktu těsně přiléhající k hlavnímu schodišti nebyla pro zhroutené dřevěné konstrukce přístupná. Pohled na stejnou místnost po odstranění dřevěných konstrukcí



První tři místnosti I. patra (první snímek ukazuje stav před odstraněním dřevěných konstrukcí)
Průhled místnostmi – pohled, který nebylo pro nedostupnost před započatím prací zdokumentovat.



Rhová místnost I. prvního patra mezi středním a severovýchodním křídlem zámku před a po vyklizení. Zaujmou fragmenty zříceného kamenného obložení komínových těles.



Místnosti středního traktu před a po vyklizení dřevěných konstrukcí.




Druhá místnost středního traktu před a po vyklizení dřevěných konstrukcí, které v uplynulém zimním období způsobily proražení klenby do přízemí. Názorně dokumentují, že pokud nedojde k urychlenému vyklizení všech dřevěných konstrukcí, bude to mít za následek další vážné narušení statiky objektu.



Spojovací chodba I. patra severovýchodního křídla v zimním období před odstraněním zbytků střechy a dalších dřevěných konstrukcí a po vyklizení v srpnu 2013.



První místnost za hlavním schodištěm v severovýchodním traktu před a po vyklizení trámové konstrukce.



Jediná zaklenutá místnost prvního patra (pravděpodobně modlitebna) v severovýchodním křídle před a po odstranění dřevěných konstrukcí.