


FOTODOKUMENTACE ZÁMEK LIPOVÁ

ETAPA SANACE STŘEDNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU ROK 2022

**ZÁMEK V LIPOVÉ JE DNES OBKLOPEN REKONSTRUOVANÝM PARKEM A ŠTEPNICÍ PLNĚ
PŘÍSTUPNÝM VEŘEJNOSTI NICMÉNĚ STÁLE PATŘÍ MEZI NEJOHROŽENĚJŠÍ NEMOVITÉ
KULTURNÍ PAMÁTKY ČR**



Současný pohled na zámek v Lipové u Šluknova s nejbližším okolím, které se nyní prezentuje již
rekonstruovaným zámeckým parkem



Pohled na korunu zdiva severozápadního nároží zakončenou kamennou římsou stav rok 2019 při likvidaci náletových dřevin



Pohled do interiérů nárožních místností středního a jižního křídla, do prostoru se stále sesouvají zbytky střešní konstrukce jižního křídla



Spojovací chodba středního křídla zámku stav leden 2022

Degradace zdiva zejména koruny obvodových zdí dostoupila stavu, kdy je třeba zdivo odbourat a znova vyzdít až takřka do úrovně stropu II. NP.



Spojovací chodba středního křídla zámku II. NP stav rok 2018 Nános suti dosahoval 1,7 m

Suť byla ze středního křídla odstraněna z větší části v letech 2018 až 2021



Stav místností I. NP v jihozápadním nároží stav rok 2021



Stav západní nosné stěny středního křídla zámku. Z fotografie je naprosto zřejmá degradace zejména cihelného zdiva III. NP. Hrozí sesutí celé této stěny, pokud nebude provedena sanace. Na stav upozorňujeme kompetentní orgány více jak pět let.



Detail stavu nadpraží jednotlivých oken III. NP středního traktu zámku stav rok 2019



Je důležité upozornit na fakt, že zejména poslední dva roky se stav zásadním způsobem zhoršil a hrozí sesutí celého III.NP



Z těchto detailních snímků lze jednoznačně usoudit na havarijný stav osazení kamenného ostění oken
III. NP Nedojde-li k sanaci, zajištění a dozvězení hrozí bezprostředně u nejméně 8 oken k jejich zřícení



Tam kde ve středním křídle nejsou propadlé stropy, tam je v místnostech II. NP nános sutě až do výšky 1,5 m.



Přesto tak jako v ostatních zámeckých křídlech se i zde zachovaly vzácné fragmenty barokní výmalby. Je naprosto nezbytné je sanovat, pokud chceme jejich zachování.